



## Comitato Quartiere Milano Santa Giulia

Milano, 27 giugno 2018

All'Assessore Sicurezza, Verde, Arredo urbano  
del Municipio 4  
Marco Rondini  
[marco.rondini@milano.comune.it](mailto:marco.rondini@milano.comune.it)

e p.c.

Egregio Signor  
Giacomo Manganaro  
Direzione Centrale Decentramento e Servizi al  
cittadino Settore Zona 4 – Servizio  
Manutenzione Verde  
[giacomo.manganaro@comune.milano.it](mailto:giacomo.manganaro@comune.milano.it)

**OGGETTO: Interventi di manutenzione del verde nel parco Trapezio e in via Cassinari.**

Gentile Assessore Rondini,

con la presente, facendo seguito alle nostre precedenti segnalazioni e a quanto anticipato dal consigliere Bianco, siamo a sottoporre alla Sua attenzione un dossier fotografico relativo alla situazione del parco Trapezio con richiesta di realizzazione dei necessari interventi di manutenzione e ripristino.

Il parco Trapezio costituisce un'importante risorsa per il quartiere ed è auspicabile un generale miglioramento della qualità del verde.

Il dossier è composto da n. 3 fotografie generali del parco Trapezio ripreso dall'alto - nella prima (allegato 1), sono indicate le 11 zone che necessitano dei più urgenti interventi di ripristino, mentre nella seconda e terza (allegato 2 e 17), è evidenziata l'attuale situazione del parco - e da n. 14 fotografie che evidenziano nello specifico le singole zone dove occorre intervenire (allegati da 3 a 16)


In particolare, si rende necessario:

- A) Il ripristino e la manutenzione delle aree destinate ad aiuole (zona 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 7 – 8 – 11). Molte delle aree destinate ad aiuole risultano infatti spoglie, non essendo intervenuta la sostituzione delle specie morte, e poco curate (v. allegati da 3 a 13). Sarebbe opportuno che le aiuole venissero ripristinate con la messa a dimora di arbusti sempreverdi di medio / grandi dimensioni per migliorare la resistenza e la qualità del verde nel parco.
- B) L'incremento delle zone ombreggiate con la messa a dimora di alberi ad alto fusto in particolare nell'area centrale (Zona 10) che è del tutto priva di alberatura (v. allegato 2 - 14).
- C) La sostituzione degli alberi morti (Zona 6 – 9) (v. allegati 15, 16 e 17).
- D) Il ripristino del prato nelle aree che sono state, a suo tempo, interessate dai lavori per l'inserimento delle canaline di scolo per migliorare il deflusso dell'acqua piovana (nella foto allegata sub n. 2 e 14 è visibile l'effetto a raggiera causato in molte zone del parco dai citati lavori).
- E) Il ripristino dell'impianto di irrigazione (l'erba sembra per buona parte bruciata).

Rinnoviamo, inoltre, la richiesta di esecuzione di adeguati interventi di riqualificazione e di manutenzione delle aiuole di via Cassinari che oggi si presentano spoglie, poco curate, sporche e con l'impianto di irrigazione non funzionante.

Restiamo a disposizione per un incontro sul tema in oggetto e certi del Suo interessamento cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Comitato Quartiere Milano Santa Giulia  
Il presidente  
Cesare Carlizzi



Si allegano i seguenti rilievi fotografici:

- 1) Parco Trapezio (foto generale con indicate le 11 zone di intervento)
- 2) Parco Trapezio (area centrale)
- 3) Aiuola lato via Cassinari (zona 1)
- 4) Aiuola lato via Cassinari (zona 1) 2
- 5) Aiuola lato via Cassinari (zona 2)
- 6) Aiuola lato via del Futurismo (zona 3)
- 7) Aiuola lato via del Futurismo (zona 4)
- 8) Aiuola lato via del Futurismo (zona 5)
- 9) Aiuola lato via del Futurismo (zona 5) 2
- 10) Aiuola lato via Pizzolpasso (zona 7)
- 11) Aiuola lato via Pizzolpasso (zona 8)
- 12) Aiuola vialetto lato via del Futurismo (zona 11)
- 13) Aiuola vialetto lato via del Futurismo (zona 11)
- 14) Area centrale (zona 10)
- 15) Albero Chiosco (zona 9)
- 16) Vialetto lato Futurismo (zona 6)
- 17) Parco Trapezio (area lato via Pizzolpasso)